ХЛОПУШКИ

ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Назначение

Хлопушки XП-400 и XП-600 (далее - хлопушки) предназначены для предотвращения потерь нефти и нефтепродуктов из резервуара в случаях разрыва технологических трубопроводов или выхода из строя размещенных на нем запорных устройств.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды хлопушки соответствуют исполнению У, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Пример записи хлопушки ХП-400 при заказе и в другой документации:

Хлопушка ХП-400 ТУ 3689-013-03467856-2000,

где ХП – хлопушка;

400 – диаметр условного прохода, мм.

Технические характеристики

Основные характеристики и размеры хлопушек указаны в таблице 1.

Таблица 1

		Обозначение хлопушки	
Наименование параметра		ХП-400	ХП-600
		Значение параметра	
1 Диаметр условного прохода, Dy, мм		400	600
2 Условное давление, МПа (кгс/см²)		0,1 (1,0)	0,1 (1,0)
3 Габаритные и присоединительные размеры			
(рисунок 1), мм, не более:	L	610	920
	B=D	535	840
	Н	706	720
	D_1	495	770
	D_2	465	610
	dy	100	100
	d	22	36
	п, шт.	16	20
4 Масса, кг, не более		95	274

Установленная безотказная наработка — 800 циклов. Под циклом понимается одно открытие и закрытие хлопушки.

Средний ресурс – 5000 циклов.

Средний срок службы - 15 лет.

Состав изделия

Хлопушка (рисунок 1) состоит из следующих основных составных частей: корпуса 1, клапана основного 2 и клапана перепускного 3, рычага основного 4 и рычага перепускного 5. Все составные части стальные, выполнены с помощью сварки.

Устройство и работа

Хлопушка открывается и закрывается при помощи основного троса от механизма управления или запасного троса, соединенного со световым люком резервуара.

При открытии хлопушки сначала открывается перепускной клапан, а затем при уравновешивании давления - основной клапан.

Закрытие клапанов происходит под действием силы тяжести.




Рисунок 1 — Хлопушки XП-400, XП-600